

新潟県 五泉市 川東小学校／川東中学校要対策箇所【交通安全】図面番号007

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・川東中学校】

国道290号線の中川新の交差点は車の交通量も多く、スピードをかなり出して通過している。特に地元以外の車にその傾向が強い。大蔵、柄沢、菅出等の方面から自転車で通学してくる生徒にとっては注意を要する交差点である。ここも、段差を付けたりスクールゾーンの表示をしたり、これまで以上の注意を喚起する対策をお願いしたい。（民生委員との懇談会での意見）



中川新交差点
(国道沿い)

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

《対策メニュー》
①通学指導【学校】
(令和3年度対策完了 ※随時実施)
②取締りパトロール(速度超過)
(令和3年度対策完了 ※随時実施)

《備考》
・道路に段差をつけるのは危険なため行わない。