


# 新潟県 五泉市 川東小学校／川東中学校要対策箇所【交通安全】図面番号008

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・川東小学校】

大須郷



国道290号線「早出端」交差点付近は、交通量も大変多く、大型車も多い。交差点付近では、児童のスクールバスの停留所もあり、横断歩道を渡る際にも危険である。交差点付近の滞留所の整備について地域住民から要望が出ている。