

# 新潟県 五泉市 川東中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号005

【対策検討メンバー】五泉警察署、新潟県新津地域整備部、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【教育委員会・川東中学校】

馬下方面や笹堀方面から自転車で登校する生徒が、学校に通じる道路に右折して入る場所は接触事故の危険性が高い。また、下校時は馬下方面の道路に右折する場所が危険である。

— — — — — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

《対策メニュー》

- ①ドットライン表示【新潟県】  
(令和2年度対策完了)
- ②注意喚起看板の設置【環境保全課】  
(令和2年度対策完了)

