


# 新潟県 五泉市 五泉南小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉南小学校、五泉警察署、五泉市都市整備課

— — : 通学路(学校指定)  
○ : 要対策箇所



平成29年度①外側線の再表示前



市道寺沢木越線は、幅員が狭く車両のすれ違いが難しい箇所が多い。その上道路東側には、蓋なしの大きめの側溝があり、車両通行時、児童の通学に危険を伴っている現状である。  
また降雪時の際は、消雪パイプが設置済みではあるものの、東側の側溝に蓋がないため、大変危険である。

平成29年度①外側線の再表示完了



- 《対策メニュー》
- ①外側線の再表示【都市整備課】(平成29年度対策完了)
  - ②注意喚起看板【環境保全課】(平成28年度対策完了)
  - ③東南環状線整備完了後に通学路を変更【五泉南小学校】(未定)

平成28年度②注意喚起看板設置完了



東南環状線