

# 新潟県 五泉市 五泉東小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉東小学校、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課

踏切北側の市道、車両がスピードを出して通過する。児童の登下校時に危険である。

《対策メニュー》

- ①外側線再表示・ドットライン表示【都市整備課】(平成24年度対策完了)
- ②交通安全看板設置【環境保全課】(平成24年度対策完了)



平成24年度対策完了

