


⚠️ こんな時には「なだれ」の危険があります。

このような現象があらわれた時は、大変危険です。絶対に近づかないでください。
また、このような現象を見かけたら、表面の「緊急連絡先」にお知らせください。

雪庇(せっぴ)

山の尾根からの雪のはり出し



尾根からはり出した雪庇

特徴: はり出した部分が、雪のかたまりとなって斜面に落ちることによって、雪崩につながる危険があります。

巻だれ

雪崩予防柵からの雪のはり出し




巻だれの一部が道路に落ちている様子

特徴: はり出した部分が、雪のかたまりとなって斜面に落ちることによって、雪崩につながる危険があります。

斜面が平らになっている

斜面に、もとの地形が分からないほど平らに雪が積もる



特徴: きれいな雪景色に見えますが、表層雪崩が起きる危険があります。家の裏山などは特に注意が必要です。

スノーボール


斜面をコロコロ落ちてくるボールのような、雪のかたまり



特徴: 雪庇や巻だれの一部が落ちてきたもので、雪崩につながる危険があります。たくさんある時は特に注意が必要です。

クラック


斜面にひっかきキズが付いたような、雪の裂け目



特徴: 積もっていた雪がゆるみ、少しずつ動き出そうとしている状態。その動きが大きくなると全層雪崩が起こる危険があります。

雪しわ

ふやけた指先のような、しわ状の雪の模様



特徴: 積もっていた雪がゆるみ、少しずつ動き出そうとしている状態。積雪が少なくても起こり、全層雪崩が起こる危険があります。