新潟県　五泉市　村松小学校校区（合同点検　要対策箇所）【交通安全】図面番号005

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課

≪対策メニュー≫
①従道路側止まれ部カラー舗装【都市整備課】（**平成３０年度対策完了**）
②主道路側外側線の再表示【都市整備課】（**平成３０年度対策完了**）
③主道路側ドットラインの表示【都市整備課】（**平成３０年度対策完了**）
④一灯点滅式信号機の撤去【五泉警察署】（**平成２９年度対策完了**）
⑤止まれの再表示【五泉警察署】（**平成２９年度対策完了**）
⑥注意喚起看板の設置【環境保全課】（**平成３０年度対策完了**）

：通学路（学校指定）
：要対策箇所

村松馬場丁地内樋口工務店前交差点は毎年事故が発生しており、非常に危険である。

従道路側止まれ部カラー舗装完了

注意喚起看板設置完了