

新潟県 五泉市 五泉小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号007

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・五泉北中学校】

土深地内、山崎橋からのこぎり橋への道路。越後天然ガスのガスタンク周辺。朝夕の登下校に係る時間帯は交通量も多く、自転車通生徒が通行の際、接触事故が危惧される。また、街灯もないため夜道が危険である。

〈対策メニュー〉

- ①外側線の表示【都市整備課】
(令和3年度対策実施)
- ②防犯灯増設(3灯)【総務課】
(令和2年度対策実施済)

— — — — — : 通学路 (学校指定)
○ : 要対策箇所



防犯灯設置・外側線の表示

