

# 新潟県五泉市 巣本小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】 図面番号004

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・巣本小学校】

交通量が多いわりに道幅が狭い。一本杉の児童の通学路となっており、登下校時は交通量も多く接触が懸念される。



注意喚起看板設置



外側線の表示

一本杉

— — — — — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

## 《対策メニュー》

- ①通学指導【学校】  
(令和3年度対策完了 ※随時実施)
- ②注意喚起看板設置【環境保全課】  
(令和3年度対策完了)
- ③外側線の表示【都市整備課】  
(令和元年度対策完了)

## 《備考》

- ・ 標識設置は困難(五泉警察署)
- ・ 令和元年度点検実施(停止線・外側線対応済み)

すもと  
保育園