

新潟県 五泉市 五泉北中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉北中学校、五泉警察署、五泉市都市整備課

校門前を中心に特に下校時危険である。下校生徒と自動車との関係。道幅が狭く、自動車の邪魔になっている。地域住民からの苦情が来る。道幅が狭く、全校生徒が一斉に下校すると、どうしても道に広がってしまう。

《対策メニュー》

- ①停止線と道路標示(止まれ)の再表示【五泉警察署】(平成28年度対策完了)
- ②注意喚起看板の設置【環境保全課】(平成28年度対策完了)
- ③集水桝の蓋もしくは転落防止柵の設置【都市整備課】(平成27年度対策完了)
- ④側溝の布設【都市整備課】(平成29年度対策完了)



平成29年度④側溝の布設完了



平成28年度②注意喚起看板の設置完了



平成27年度③転落防止柵の設置完了



対策前

