

新潟県 五泉市 五泉北中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号005

【対策検討メンバー】五泉市都市整備課、五泉警察署、【教育委員会・五泉北中学校】

五泉北中学校グラウンド・野球
バックネット裏道路について、道
幅が狭く、歩行者が危険である。
また、ガードレールなどもないの
で注意が必要である。
また学校校門前の橋は欄干が無く
転落の危険がある。

《対策メニュー》

- ①停止線の再表示【五泉警察署】
(令和元年度対策完了)
- ②外側線の再表示【都市整備
課】(令和元年度対策完了)
- ③橋の安全対策(柵の設置)【都
市整備課】(令和2年度対策完
了)

— — — — — : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所

