

新潟県 五泉市 五泉南小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号009

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、【教育委員会・五泉南小学校】

町屋地内のスクールバス乗車地点付近は、横断歩道が設置されていない。そのため、観音寺方面からバス乗り場に向かって道路を渡る児童の横断する地点が明確になっておらず危険である。

《対策メニュー》
減速指導線（ドットライン）【新潟県】（令和2年度対策完了）

《備考》
・横断歩道は道路形状等から設置は困難（五泉警察署）

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

