

新潟県五泉市 巣本小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号005

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・巣本小学校】

県道～十輪寺の一本杉地内の道路は、道幅が狭いわりに交通量が多い。
(区長さんから要望あり)

一本杉

— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

《対策メニュー》

①通学指導(既存の通学路の徹底)【学校】
(令和3年度対策完了 ※随時実施)

《備考》

・この地区の中でもかなり狭い道路であり、通学路でもないことから、既存の通学路利用を徹底。

