

# 新潟県 五泉市 愛宕小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】教育委員会、愛宕小学校、新潟県新津地域整備部

木越荒屋へ向かう市道と農道の交差点が、変則十字路となっているため、見通しが悪く危険である。

《対策メニュー》  
幅広路肩の整備【新潟県】（令和2年度対策完了）

— — — — — : 通学路(学校指定)  
○ : 要対策箇所

