

【対策検討メンバー】五泉市都市整備課、教育委員会

国道290号線下の自転車通学路、中はうす暗く危険。電灯は切れていて薄暗い。路面も敷物の痛みなど整備が必要。

《対策メニュー》
 ①路面の敷物修繕【都市整備課】（令和元年度対策完了）
 ②電灯の修繕【都市整備課】（令和元年度対策完了）
 ③防犯カメラの設置（未定）

《備考》
 防犯カメラの設置については、設置の可否も含め、国の支援の動向を注視しながら検討していくものとする。

— — — — — : 通学路(学校指定)
 ○ : 要対策箇所

白公民館
 尾白橋
 安養寺
 あさひ保育園
 猿和田公民館
 明治橋
 若宮社
 新川橋
 阿賀野川