


緊急時のため池の管理体制



避難時の心得

- がけ地や河川・水路沿い、ため池の正面は危険なので、できるだけ避けて避難しましょう
- 避難する時は、サンダル・長靴は危険なので運動靴で避難しましょう
- 隣近所に声をかけ合って、家族やグループで避難しましょう
- お年寄りなどの避難に協力しましょう
- 外出中の家族がいる場合は、伝言メモ等を残しておきましょう

防災機関連絡先

名 称	所 在 地	電話(0250)
五泉市役所(代表)	五泉市太田1094	43-3911
〃 村松支所	五泉市村松乙130	58-7181
五泉市消防本部	五泉市栗島1-28	42-0119
〃 村松分署	五泉市愛宕6961-1	58-6001
五 泉 警 察 署	五泉市東本町2-1-16	42-0110
〃 村松交番	五泉市村松乙646-3	58-6002
新津農業振興部	秋葉区新津4524-1	24-9645
南部郷総合病院	五泉市村松1404-1	58-6118
南部郷厚生病院	五泉市愛宕甲2925-2	58-6111
十 全 小 学 校	五泉市安出156-1	58-6083
新屋ふれあいセンター	五泉市新屋47	58-2907
大原ふれあいセンター	五泉市大原678-1	—
安 出 公 民 館	五泉市安出364-2	—
蛭野集落開発センター	五泉市蛭野635	58-4014
十全土地改良区	五泉市別所648-3	58-3809

災害関連情報入手先

気象庁・新潟地方気象台

<http://www.jma-net.go.jp/niigata/> (スマホ)

新潟県河川防災情報システム
(能代川、澁谷川、牧川、早出川の水位・雨量も確認できます)

<http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen/> (ケータイ) (スマホ)

http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen_m/ (スマホ)

新潟県土砂災害警戒情報システム
(土砂災害の危険度を確認できます)

<http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/sabou/> (ケータイ) (スマホ)

http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/sabou_m/ (スマホ)

五泉市緊急情報
(五泉市内の火災・災害等の緊急情報を確認できます)

<http://urgent-gosen.blogzine.jp/> (ケータイ・スマホ)

<http://urgent-gosen.blogzine.jp/> (スマホ)

長仙坊堤・弁天山堤ハザードマップ

新屋・大原・
安出・蛭野
地区




近年多発する豪雨災害・震災の影響で、ため池の被害が生じています。新潟県内においても、平成16年の7.13豪雨災害、中越大地震等でため池が被害を受けており、その中には、堤防が決壊し、下流の農地や人家等に被害を及ぼしたものもありました。

このハザードマップは、大雨や地震によりため池の堤体が決壊しそうになるなど危険な状態になった場合、みなさんが安全に避難できるために必要な情報が記載されています。

こんなときは要注意!! (ため池決壊の原因)


大雨のとき

大雨のとき、ため池の水位が上昇し堤防をのり越えた水の勢いによって堤防が浸食され、決壊することがあります。流木やゴミが余水吐の断面を閉塞させると、堤防を越流しやすくなり、浸食・崩壊の危険性は、一層高くなります。



地震のとき

地震の時に、ため池の堤防が異常な力を受け亀裂が生じることや、地盤の液状化により、決壊する危険性があります。比較的小さな地震でも、堤防の内部に生じた亀裂などにより強度が低下し、水圧に耐え切れず決壊に到ることがありますので注意が必要です。



この防災マップに関するお問い合わせ先

新潟県五泉市役所 農林課 TEL:0250-43-3911(代表)

〒959-1692 新潟県五泉市太田1094-1 IP電話: 050-3533-3911 FAX: 0250-43-0390
E-mail: info@city.gosen.lg.jp ホームページ: <http://www.city.gosen.niigata.jp/>



人と自然が織りなす創造都市
ごせん
平成25年度作成

長仙坊堤・ 弁天山堤 ハザードマップ

新屋・大原・
安出・蛭野
地区

このマップは、ため池の決壊による浸水被害が想定される範囲を示したものです。

なお、地図に示した浸水想定区域以外のところも状況によっては、浸水する可能性がありますので、注意してください。

