

(様式1)

五 教 学 第 374 号

令 和 2 年 7 月 22 日

文部科学大臣 殿

設置者名

新潟県五泉市長 伊藤 勝美 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

五泉市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

（担当）

五泉市教育委員会学校教育課

住所：新潟県五泉市太田1094番地1

電話：0250-43-3911

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年10月

(2) 評価の方法

計画事業が全て完了した後、個別の実施事業について評価を行った。
また、その結果を市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上していた事業について、計画通りに実施できた。
次計画以降は、長寿命化計画に基づき計画的かつ効率的な施設整備を実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

施設の老朽化が進んでいた村松小学校の校舎棟の損耗及び機能低下に対する復旧に伴う改装等を行い、教育環境の改善を行った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

-

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

-

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

村松小学校のトイレについて、内装の全面改修及び和式便器の洋式化改修を実施した。
また、五泉南小学校、橋田小学校、大蒲原小学校及び村松幼稚園のトイレについて、和式便器の洋式化改修によりトイレ環境の改善を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

-

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

特になし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
村松小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.6～H29.12	H29.12.22		
村松小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.6～H30.11	H30.11.30		
五泉南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～R1.9	R1.9.18		
五泉南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.3～R1.9	R1.9.18		
橋田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～R1.9	R1.9.18		
橋田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.3～R1.9	R1.9.18		
大蒲原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～R1.9	R1.9.18		
大蒲原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.3～R1.9	R1.9.18		
村松幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	H31.3～R1.7	R1.7.23		