


新潟県五泉市 愛宕小学校／村松桜中学校要対策箇所【交通安全】図面番号010

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・村松桜中学校】



— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

村松陸上競技場横で歩道がとぎれ、横断して旧愛宕中学校校門脇を通る歩道を通行している。旧愛宕中の駐車場への出入りの車との接触の危険有り。また、横断歩道が若干のカーブになっており、植え込みの陰にもなっているため、横断者の発見が遅れることがある。

《対策メニュー》
①通学指導【学校】
(令和3年度対策完了 ※随時実施)
②送迎車両へ注意喚起【学校】
(令和3年度対策完了 ※随時実施)
③横断歩道再表示【五泉警察署】
(令和4年度対策完了)

《備考》
・送迎車両の県道への出入りについて、下校生徒に注意をするよう送迎の保護者に注意喚起。



中学校保護者送迎車両出入



村松桜中学校