新潟県　五泉市　五泉小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会（五泉小学校）】

外側線が部分的に消え、歩道と車道が明確になっていないので補修必要。
（注意喚起看板は多数設置済）

≪対策メニュー≫
外側線の表示（両側）【都市整備課】
（令和3年度対策完了）



外側線の表示

荻曽根～二ッ柳地内