


新潟県 五泉市 五泉小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号008

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、環境保全課、【五泉市教育委員会(五泉小学校)】

— — : 通学路 (学校指定)
○ : 要対策箇所

主要地方道白根安田線の金津街道踏切付近は、道幅が狭い上に交通量が多く、児童の通学の際に危険である。



至 秋葉区

至 阿賀野市

- 《対策メニュー》
歩道の設置【新潟県】
(令和8年度対策完了予定)
- 《当面の対策》
外側線の引き直し及び路面表示(ドット)の設置【新潟県】(令和5年度対策完了)
- 《備考》
・新潟県(追加報告箇所):平成24年度点検実施箇所(五泉小1)
・R2年度に踏切拡幅完了。歩道設置については、R2年度から事業化・用地買収を進めている。

