

新潟県五泉市 橋田小学校／五泉中学校要対策箇所【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・橋田小学校】

橋田から尻上方面に向かう県道沿いの通学路「うずらはし」の信号機で橋田郵便局がある側に横断し、その後県道沿いに橋田郵便局方面に向かって徒歩で通学する児童が2名いる。橋田郵便局側には昔からの歩道で安全性が不十分である。反対側にはガードレールもある歩道が整備されているが、こちら側にはそれが無い。「うずらはし」の信号機から橋田郵便局に向かう側にも、歩道やガードレールの整備をお願いしたい。



— — — — — : 通学路(学校指定)



○ : 要対策箇所

橋田小学校

《対策メニュー》

通学指導【学校】

(令和3年度対策完了 ※随時実施)

《備考》

- ・現状の歩道改良は難しい(新潟県)
- ・平成29年度点検実施(注意看板設置済み)

※現地のガードレールは転落防止