

新潟県五泉市 橋田小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・橋田小学校】

ローソン側に自宅(丸田2)がある児童は、ローソンがある交差点で横断歩道を利用して通学したいが、自宅がある側の自宅付近からその交差点までの間、県道に歩道が設置されていないことから、久保建工材木置き場十字路付近で横断している。

朝・夕の自動車通行量が多い時間に、横断歩道が無い地点を横断することには大きな危険が伴うことから、安全面で心配がある。

※基本的には保護者の見守りを得ているが、最近では慣れてきて、一人で横断することもあるとのこと。最近も保護者に横断時の支援について再度依頼した。

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所



丸田



横断歩道・滞留所整備



横断旗設置



丸田地内

《対策メニュー》

- ①横断歩道の設置【五泉警察署】
(令和5年度対策完了)
- ②横断歩道設置に伴う滞留所整備【新潟県】
(令和5年度対策完了)
- ③横断旗の設置※横断歩道設置後【環境保全課】
(令和5年度対策完了)

《備考》

- ・地域要望あり。