

# 新潟県五泉市 村松小学校／村松桜中学校要対策箇所【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・村松小学校】


— — — — — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

## 《対策メニュー》

- ①通学指導【学校】  
(令和3年度対策完了 ※随時実施)
- ②外側線の表示【都市整備課】  
(令和3年度対策完了)
- ③ダイヤモンドマークの再表示【五泉警察署】  
(令和4年度対策完了)
- ④横断旗の設置【環境保全課】  
(令和3年度対策完了)
- ⑤注意喚起看板設置【環境保全課】  
(令和3年度対策完了)

## 《備考》

- ・信号は交通環境から設置困難(五泉警察署)
- ・学校では郵便局側を迂回するなどルートも検討したが、距離を考慮し通学時の安全指導を実施。



広域農道へ進む車から横断歩道が見えづらく、児童が横断歩道を渡っている時に、急ブレーキを踏むケースが見られるので大変危険である。また、道が狭いため、歩行困難。



城下2丁目