

新潟県 五泉市 五泉南小学校／五泉中学校要対策箇所【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・五泉中学校】

寺沢の東南環状線で原信寺沢店と南公園の交差点の横断歩道。横断歩道はあるが車の往来が多く、生徒・児童が渡ろうと待っていても停車しない車もある。
※地域の方や民生委員から危ないとの情報提供あり。手旗や押しボタン式の信号機があるとよいとのこと。

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

《対策メニュー》
横断旗の設置【環境保全課】
(令和3年度対策完了)

《備考》
・信号は交通環境から設置困難(五泉警察署)

南公園

横断旗設置

横断旗設置

