

新潟県 五泉市 五泉南小学校／五泉中学校要対策箇所【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・五泉中学校】

寺沢の踏切の交差点付近。交通量が多く、横断歩道に立っていても車が止まらないことが多い。また、一部道幅が狭くなっている区間があり、歩いている生徒にとって危険である。

《対策メニュー》

- ①通学指導【学校】
(令和3年度対策完了 ※随時実施)
- ②取締りパトロール(横断歩道の一時不停止)【五泉警察署】
(令和3年度対策完了 ※随時実施)
- ③横断旗の設置【環境保全課】
(令和3年度対策完了)

《備考》

・踏切付近は交通量もあり、また道路が狭くなる箇所もあるので、周囲の車に十分注意するように、また、横断歩道の利用についても通学指導随時実施。

五泉南
小学校

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

