


新潟県五泉市 大蒲原小学校／村松桜中学校要対策箇所【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・大蒲原小学校】



県道別所南田中線には歩道はあるが、上野方面には歩道がない。道路幅は広くはないので、登下校する際、危険である。歩道を設置してほしい。現在、路側帯、停止線等ほとんどが消えているので、ラインを引いてほしい。

県道下戸倉五泉線の交差点は、見通しが悪く歩行者から車が見にくい。交差点に、点滅信号を設置してほしい。

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

大蒲原小学校

○○○区画

外側線の表示

上野地内

上野

《対策メニュー》

- ①通学指導【学校】
(令和3年度対策完了 ※随時実施)
- ②外側線の表示(両側)【都市整備課】
(令和3年度対策完了)

《備考》

・点滅信号は安全効果や災害時の有効性から現在新規設置はしていない(五泉警察署)