

# 新潟県 五泉市 五泉東小学校／五泉中学校要対策箇所【交通安全】図面番号003


【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会(五泉東小学校)】

外側線が消え歩道と車道が明確になっていないので補修必要。  
※平成31年に軽微ではあるが事故発生

## 《対策メニュー》

- ①外側線の表示(両側)【都市整備課】  
(令和3年度対策完了)

--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所



外側線の表示