

新潟県 五泉市 五泉小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・五泉小学校】

— — : 通学路（学校指定）
○ : 要対策箇所

《対策メニュー》
①歩道路肩の清掃・溝付け【都市整備課】
（令和4年度対策完了）

《備考》
・雨天時の排水状況が、作業により改善されるか
状況を見ていく

【点検年度：R4年度】
栗島公園脇の歩道は凹凸があり、雨が降るとかなりの水たまりが長距離にわたりできる。水たまりを避けようと車道側に歩く児童もあり、車との接触の危険性がある。水はけをよくし、歩道に水がたまらないようにできないか。

