


新潟県 五泉市 五泉小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・五泉小学校】



【点検年度:R4年度】
 五泉高校グランド脇の通学路は、雨天時に道路とフェンスの間が舗装されていないため、水溜まりができて歩けない。

《対策メニュー》
 ①路肩拡幅および外側線の設置【都市整備課】
 (令和5年度対策完了)

《備考》
 ・高校用地との境界なども確認し、実施内容を検討



路肩拡幅および外側線の設置

