

新潟県 五泉市 五泉中学校/橋田小学校要対策箇所【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】新津地域整備部、五泉警察署、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・五泉中学校】

【点検年度：R4年度】

大通りに出るところにミラーがあるが、大通りの右側が坂になっているため、車が来ているのが見えづらい。自転車だとタイヤ半分以上出さないと車が見えない状況である。注意喚起看板などの設置できないか。

《対策メニュー》

- ①通学指導（周囲の安全確認）【学校】
（令和4年度対策完了 ※随時実施）
- ②注意喚起看板（この先横断者に注意）の設置（1箇所）【環境保全課】
（令和5年度対策完了）

《備考》

- ・交差点で目視による安全確認の際、車に注意するよう指導
- ・横断者に注意するよう看板を設置

— — — — — : 通学路（学校指定）
○ : 要対策箇所

