

新潟県 五泉市 橋田小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・橋田小学校】

— — — — — : 通学路（学校指定）
○ : 要対策箇所

【点検年度：R4年度】
県道の五泉市営野球場側に自宅がある児童は、県道の歩道がある側と市営野球場側を横断する必要があるが、付近に横断歩道が無いため通学時はいつも横断歩道のない地点で県道を横断している。
朝、夕の自動車通行量が多い時間に、横断歩道が無い地点を横断するため、危険が伴うことから安全面で心配がある。
※今年度は6年生児童が1名であるが、来年度入学予定児童がいる。



ドットラインの設置

《対策メニュー》
①通学指導（道路横断の注意）【学校】
（令和4年度対策完了 ※随時実施）
②ドットラインの設置【新潟県】
（令和4年度対策完了）

《備考》
・道路形状から横断歩道設置による安全効果が低いため、他の減速対策を優先する（五泉警察署）
・秋葉区方向からの車両に対してカーブから交差点までの減速対策を道路標示にて実施検討⇒警察との協議によりドットライン表示を予定（新潟県）