

通学路合同点検【R4以降実施分】対策箇所一覧(防犯):R5年度末時点

※交通と絡む内容も含む

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、五泉市総務課、【五泉市教育委員会(学校教育課)・各小・中学校】

No.	学校名	点検年度	路線名	箇所名	状況	区分	学校・教育委員会						関係機関(道路管理者・警察・市交通安全担当部署など)						備考
							対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	
1	五泉北中学校1 (五泉小学校)	R4年度	市道羽下下 条線	羽下地内～ 四ヶ村地内	下條大橋付近の早出川堤 防道路の下にある側道 (羽下集落へ向かう道 路)は道幅も狭く、交通 量も多い。街灯も少ない ので、登下校時は危険で ある。	交通・ 防犯	R4年度 完了 (随時)	学校	通学指導 (自転車の 乗り方)										○通学指導：自転車走行中に車に 注意するよう指導 ○防犯灯は基準通り設置済。ただ 用水路の影響で道路まで距離が取 られ、明るさが弱まっているため 移設が可能か検討 ※道路の拡幅整備は市全体の整備 の中で検討していく ※草刈りなどが必要となれば、地 域協働の場で学校から地域へ話を していく
2	五泉北中学校2 (五泉小学校)	R4年度	市道荻首根 中野線	荻首根・中 野地内	街灯がなく、自転車での 下校時暗くて危険。街灯 の設置ができないか。	交通・ 防犯	R4年度 完了 (随時)	学校	通学指導 (自転車の 乗り方)										【委員による追加箇所】 ○通学指導：自転車走行中に車に 注意するよう指導 ※現状、防犯灯の設置可能箇所無 し。防犯灯整備については市全体 の整備の中で検討をしていく
3	川東中学校1/ 川東小学校	R5年度	国道290 号・猿和田 笹堀線の下の 通路	猿和田地内 (国道下通 路)	(小) 国道の下にあり、 登下校時には自転車に 乗った中学生が通る。 (現在は、小学生は該当 地区におらず、登下校で は使用していない。) 蛍光灯は並んでいる が、くもの巣がかかった り、下に鳥の糞が多数落 ちたりしている。風間も 薄暗く、特に夜間は暗く なるため通行するのが恐 くなるほどであり、危険 である。不審者対策の観 点から、照明を増やした り、清掃を行ったりする ことが必要と思われる。 (中) 290号線下の自転 車通学路トンネルの中は 薄暗く、不審者等が近づ いても分からない。鳥も 住みつき、恐怖を感じる。 (地域からもどう なっているのかとの問い 合わせが寄せられる)	防犯							R5年度 完了 (随時)	都市整備課	照明清掃・ 鳥の糞撤去	R5年度 完了 (随時)	五泉警察署	下校時間の パトロール の実施	防犯カメラや照明のLED化・増設 は現状の設備状況も含めて、検討 していく/R1に現地点検
													R5年度 完了 (随時)	都市整備課	落書き消し				
4	村松桜中学校1 (愛宕小学校)	R4年度	県道新潟三 川村松線	村松野球場 側の道路路 肩	学校を出て、野球場側の 道路は街灯が少なく、交 通量が多いときは非常に 危険である。街灯の増設 ができないか。	交通・ 防犯							R4年度 完了	防犯灯担当 (五泉市総 務課)	防犯灯の新 設(1灯)	R4年度 完了	防犯灯担当 (五泉市総 務課)	防犯灯の LED化修繕 (2灯)	○防犯灯の明るさを遮る市施設の 枝剪定は以前にも実施している が、今後も状況に応じて関係部署 と対応を協議