

新潟県 五泉市 川東小学校／川東中学校要対策箇所【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・川東小学校】

— — — — — : 通学路（学校指定）
● : 要対策箇所

【点検年度：R4年度】
道幅が狭いのに加え、塀があって見通しも悪い。特に、猿和田駅への送迎の車と児童の登校時刻が重なる時間帯は、交通量が多くて危険である。また、車がスピードを落とさずに走行（特に東四ツ屋側からの車）し、児童の登下校が心配である。（PTA役員や登下校見守りボランティアなど話あり）注意喚起看板など対策をできないか。



クロスマークの再表示

- 《対策メニュー》
- ①注意喚起看板（通学路最徐行）の設置（2箇所）【環境保全課】（令和5年度対策完了）
 - ②クロスマーク修繕（交差点内）【都市整備課】（令和4年度対策完了）
- 《備考》
- ・現地は狭い交差点のため、通学路・徐行を促すよう看板を設置予定
 - ・現地のクロスマーク標示を再表示し、運転手へ交差点である旨を注意喚起する
- ※H28点検実施（交差点カラー舗装）



注意喚起看板の設置