

新潟県 五泉市 川東中学校／川東小学校要対策箇所【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・川東中学校】

【点検年度：R4年度】

カーブを曲がるとすぐに横断歩道があるが、路面標示等もはがれ分けりにくい。再表示や注意喚起につながる表示ができないか。生徒等の横断もあるため接触事故の心配がある。（地域からの話有り）



- : 通学路（学校指定）
- : 要対策箇所

横断歩道・ダイヤモンドマークの再表示



ドットラインの整備



《対策メニュー》

- ①横断歩道・ダイヤモンドマークの再表示（五泉警察署）
（令和4年度対策完了）
- ②ドットラインの整備（新潟県）
（令和5年度対策完了）

《備考》

- ・消えかかっていた道路標示の修繕
- ・カーブから横断歩道付近まで、集落側1車線にドットラインで減速を促す