


新潟県 五泉市 五泉北中学校/五泉小学校要対策箇所【防犯】図面番号001

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市総務課、五泉市都市整備課、【五泉市教育委員会・五泉北中学校】



— — : 通学路 (学校指定)
○ : 要対策箇所

【点検年度:R4年度】
下条大橋付近の早出川堤防道路の下にある側道（羽下集落へ向かう道路）は道幅も狭く、交通量も多い。街灯も少ないので、登下校時は危険である。

《対策メニュー》
①通学指導（自転車の乗り方）【学校】（令和4年度対策完了 ※随時実施）
②防犯灯および支柱の移設検討【総務課】（令和5年度予定）

《備考》
・自転車走行中に車に注意するよう指導
・防犯灯は基準通り設置済。ただ用水路の影響で道路まで距離が取られ、明るさが弱まっているため移設が可能か検討
※道路の拡幅整備は市全体の整備の中で検討していく
※草刈りなどが必要となれば、地域協働の場で学校から地域へ話をしていく