

# 新潟県 五泉市 村松小学校／村松桜中学校要対策箇所【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・村松小学校】

— — : 通学路（学校指定）  
● : 要対策箇所

**【点検年度：R4年度】**  
轡田組駐車場前のバス停近くの交差点に横断歩道や信号機がないため、横断することに危険を感じる。

**《対策メニュー》**  
①横断歩道の設置【五泉警察署】  
（令和6年度対策予定）  
②ラバーポールの設置およびカラー舗装による滞留所の明確化【都市整備課】  
（令和5年度対策完了）

**《備考》**  
・路肩の広がっている箇所をポール設置・カラー舗装により滞留所として認識できるようにし、その後に横断歩道設置  
※警察による横断歩道実施にあたっては、警察と道路管理者で実施時期・内容を調整



滞留所の明確化

城下2丁目