

# 新潟県 五泉市 村松小学校／村松桜中学校要対策箇所【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・村松小学校】

## 【点検年度：R4年度】

R3通学路点検実施により注意喚起看板設置の対策を講じたが、その後も交通事故が発生しており、改善につながっていない。  
点滅信号機の撤去を含め別の対策がとれないか再度検討願いたい。（過去に点滅信号機の撤去およびカラー舗装などで交通事故減少効果があった別の箇所有り）

## 《対策メニュー》

- ①点滅信号機の撤去【五泉警察署】  
（令和5年度対策完了）
- ②一時停止・横断歩道の新設【五泉警察署】  
（令和5年度対策完了）
- ③止まれ側道路にカラー舗装・ラインの設置【都市整備課】  
（令和5年度対策完了）

## 《備考》

・交差点付近地域の意見をとりまとめ、話がまとまれば信号機撤去および信号に変わる安全対策を実施。その際の表示内容などは警察と道路管理者にて調整  
⇒地域の意向：撤去の方向で確認済

※R3点検実施（注意喚起看板設置）

- — — — — : 通学路（学校指定）
- : 要対策箇所

村松小学校

点滅信号機撤去  
横断歩道新設

カラー舗装・ライン表

