

# 新潟県 五泉市 五泉南小学校／五泉中学校要対策箇所【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・五泉南小学校】

## 【点検年度：R4年度】

五泉駅跨線橋入口前の道路は、交通量が多く、児童が横断しよう意思を示しても停車しない自動車が多いと心配する保護者もいる。はっきりとした横断歩道および自動車の停止線の設置をお願いしたい。（⇒現状、横断歩道など道路標示設置済）

## 《対策メニュー》

- ①学童保育送迎車への注意喚起を学童担当部署へ依頼【学校教育課】  
（令和4年度対策完了）
- ②通学指導（既存横断歩道の利用）【小・中学校】  
（令和4年度対策完了 ※随時実施）
- ③ラバーポールの設置【都市整備課】  
（令和4年度対策完了）

## 《備考》

- ・学童クラブ所管のこども課へ注意喚起申入れ
- ・横断歩道のない箇所へ児童が滞留しないよう、ポールなどを設置し、既存横断歩道へ誘導を図る
- ・R1点検実施（学童注意喚起）

- — — — — : 通学路（学校指定）
- : 要対策箇所

南っ子学  
童クラブ

五泉中学校

ラバーポールの設置

