

新潟県五泉市 大蒲原小学校／村松桜中学校要対策箇所【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・大蒲原小学校】

【点検年度：R4年度】

中野橋交差点から笹野町に向かう県道は交通量が多い。児童が横断する場所には横断歩道が無く大変危険である。対向車への注意喚起はあるが、歩行者への注意喚起が無い。「児童が横断すること」を注意喚起する看板や道路標示はできないか。

《対策メニュー》


注意喚起看板（学童多し注意）の設置（1箇所）【環境保全課】
（令和5年度対策完了）

《備考》

- ・道路形状から実用的な箇所に横断歩道の設置が出来ないため、横断歩道の設置は今回は見送る（五泉警察署・新潟県）
- ・横断する児童へ注意するよう看板を設置

— — — — — : 通学路（学校指定）

○ : 要対策箇所



注意喚起看板設置