

新潟県 五泉市 巢本小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・巢本小学校】

【点検年度：R4年度】

本地地内の巢本簡易郵便局脇が抜け道の出口となっており、朝は車が多い。スピードも出ており、停止線を越えて止まる車もあるため危険である。注意喚起看板などを設置できないか。



《対策メニュー》

- ①通学指導（一時停止）【学校】
（令和4年度対策完了 ※随時実施）
- ②注意喚起看板（通学路最徐行／この先横断者に注意）の設置（2箇所）【環境保全課】
（令和5年度対策完了）
- ③パトロール【五泉警察署】
（令和4年度対策完了）
- ④外側線の設置【都市整備課】
（令和4年度対策完了）

《備考》

- ・道路横断時に、交差点で一時停止線を越えてくる車両に注意するよう安全指導の実施
- ・徐行および横断者に注意するよう看板を設置
- ・警察による安全確保のためパトロールを実施
- ・外側線の設置：片側に外側線を整備し、歩車道を明確化し、安全を確保する



巢本小学校

- — — — — : 通学路（学校指定）
- : 要対策箇所

