


新潟県 五泉市 五泉小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・五泉小学校】



— — — : 通学路 (学校指定)
 : 要対策箇所



【点検年度: R5年度】
 五泉小学校駐車場から総合会館へ行くための
 変則十字路に設置されている横断歩道が、五
 泉小学校から進む道路に一部重なっている。
 一昨年、自動車が歩行者に接触した事案が生
 じたことから、横断歩道の位置など設置状況
 を確認してほしい。

- 《対策メニュー》**
 ①交通安全指導【学校】
 (令和5年度対策完了 ※随時)
 ②車両送迎自粛の要請【学校】
 (令和5年度対策完了 ※随時)
 ③学校側外側線引き直し
 【都市整備課】
 (令和5年度対策完了)
- 《備考》**
 ・道路形状から横断歩道は既存の場所
 とする。
 ・H28に点検実施

