

新潟県 五泉市 川東小学校・中学校校区(合同点検 要対策箇所)【防犯】図面番号001


【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市総務課、五泉市都市整備課【五泉市教育委員会・川東小学校・川東中学校】

【点検年度：R5年度】

(小) 国道の下にあり、登下校時には自転車に乗った中学生が通る。(現在は、小学生は該当地区におらず、登下校では使用していない。)

蛍光灯は並んでいるが、くもの巣がかかったり、下に鳥の糞が多数落ちたりしている。昼間も薄暗く、特に夜間は暗くなるため通行するのが恐くなるほどであり、危険である。不審者対策の観点から、照明を増やしたり、清掃を行ったりすることが必要と思われる。

(中) 290号線下の自転車通学路トンネルの中は薄暗く、不審者等が近づいても分からない。鳥も住みつき、恐怖を感じる。(地域からもどうなっているのかとの問い合わせが寄せられる)



— — : 通学路 (学校指定)
○ : 要対策箇所

《対策メニュー》
①照明清掃・鳥の巣撤去【都市整備課】
(令和5年度対策完了 ※随時)
②落書き消し【都市整備課】
(令和5年度対策完了 ※随時)
③下校時間のパトロール実施【五泉警察署】
(令和5年度対策完了 ※随時)

《備考》
・防犯カメラや照明のLED化・増設は現状の設備状況も含めて、検討していく
・R1に現地点検実施