

# 新潟県 五泉市 五泉南小学校／五泉中学校要対策箇所【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・五泉南小学校】

— — : 通学路（学校指定）  
● : 要対策箇所

## 【点検年度：R5年度】

・浅井歯科前から寺沢踏切に至るまでの道路は、交通量が多く、スピードを出して走る自動車も少なくない。車道と歩道を分離する白線が消えているため、自動車との接触を心配する保護者もいる。

・げんき童夢から線路方向への道路は、多くの児童が登下校で通行する。登下校時刻には自動車の通行量も多い。車道と歩道を分離する白線が消えている。はっきりとした白線の引き直しをお願いしたい。



## 《対策メニュー》

- ① 外側線の片側再表示【都市整備課】  
※駅前赤海線  
(令和5年度対策完了)
- ② グリーンベルト・外側線の設置  
※踏切～学校までの間の路肩確保  
【都市整備課】  
(令和5年度対策完了)
- ③ 止まれ表示の再表示【五泉警察署】  
(令和5年度対策完了)
- ④ 注意喚起看板設置【環境保全課】  
(令和5年度対策完了)

## 《備考》

・H27・29・R3に付近の点検実施



外側線・グリーンベルトの設置

