

# 新潟県 五泉市 巢本小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】五泉市都市整備課、新潟地域整備部、五泉警察署、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・巢本小学



— — : 通学路（学校指定）  
○ : 要対策箇所

【点検年度: R5年度】  
清瀬方面から県道315号へ出てきたところで横断歩道を渡る際、止まらない車が多い。（保護者からの意見）  
道路標示の明確化ができないか。

- 《対策メニュー》
- ①外側線・ゼブラゾーンの再表示  
【都市整備課】  
(令和5年度対策完了)
  - ②横断歩道歩道・ダイヤモンドの再表示  
【五泉警察署】  
(令和5年度対策完了)
  - ③取締りパトロールの実施（一時停止）  
【五泉警察署】  
(令和5年度対策完了 ※随時)



横断歩道・ダイヤモンド



外側線・ゼブラゾーン再表示