

# 新潟県 五泉市 巢本小学校／五泉北中学校要対策箇所【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】五泉市都市整備課、五泉警察署、五泉市環境保全課、【五泉市教育委員会・巢本小学校】

— — : 通学路（学校指定）  
● : 要対策箇所

【点検年度：R5年度】  
交通量が多く、ダンプの走行も多い。  
変則五差路であり、以前から危険な場所である。（地域からの要望）  
  
朝の通学時間帯など安全に横断できる  
対策が取れないか。

《対策メニュー》  
①外側線・ガードレールなどの位置変更による交差点再整備【都市整備課】  
（対策時期未定）  
②（交差点再整備に合わせ）横断歩道の設置【五泉警察署】  
（対策時期未定）  
  
《備考》  
・H30・R3点検実施  
・R4点検と別に対策実施（環境保全課）

