

## 令和6年度通学路合同点検 点検箇所一覧(全対策予定箇所進捗状況)

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路指定		通学路の状況・危険の内容	要望	区分	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策検討予定 部署(道路管理 者・警察・ それ以外)	備考
				小学校	中学校														
1	五泉 小学校 (五泉北 中学校)	市道伊勢 の川三本 木船越線	三本木2 丁目地内	○	○	三本木2丁目の六島クリ ニック建設予定地付近に新 しい家が建って以降、児童 が通学路として利用してい る用水路脇の細い道に多く の車が往来するようになった。 道も狭く、接触に気を付 けて往来するようになっ ている。	道路の拡張	交通	随時	学校	交通安全指導	未定	都市整備 課	開発時の道路 拡幅に併せ て、カラー舗 装等の設置				都市整備課 五泉警察署 環境保全課	道路東側に面して いる建物建設予定 地の進捗が不明で あり、道路の構造 が将来不透明であ る。 着手には建設予定 等が確定する必要 がある。
2	五泉南 小学校	南小学校 川瀬線	駅前2丁 目地内	○	×	浅井齒科様前交差点から高 野紡績様前の交差点に至る 学校前道路を、スピードを 出して通過する事が多く、 危険を感じる。	減速を促す表示/ス クールゾーン表示の 引き直し/30キロ 制限表示が目立つよ うに	交通	R7秋に 法定速度 30予定	五泉警察 署	標識(30キ ロ)再設置	R6実施 済み	都市整備 課	路面標示(ス クールゾ ーン・外側線・ ドットライ ン)の再設置				都市整備課 五泉警察署 環境保全課	老朽化している標 識・標示等の再設 置を行う。 交通違反取締を行 い、運転手へ注意 を促す。
3	五泉東 小学校 (五泉中 学校)	赤海太田 新田2号 線/東南 環状線	太田2丁 目	○	○	中谷医院前の五差路が、道 が狭い上、車通りが多く危 ない。	危険個所の表示	交通	未定(検 討中)	五泉警察 署	横断歩道の設 置	未定	都市整備 課	横断歩道設置 に併せた道路 構造の変更				都市整備課 五泉警察署 環境保全課	
4	川東 小学校 (川東中 学校)	馬下猿和 田線	猿和田	○	○	国道290号線梅田橋下道 路。中学校の通学路となっ ている。人目がなく、特に 夕暮れ以降は怖さを感じる ほどである。小学校の通学 路ではないが小学生の生活 道路であり、防犯上危険。	防犯の観点から、橋 下への夜間照明の増 設と監視カメラの設 置をしていただきたい。	防犯	随時	五泉警察 署	防犯パトロー ルの実施							五泉警察署 総務課(防 犯)	現在、不審者情報 等は確認されてい ないが、人目につ きにくい箇所であ る。防犯パトロー ルについて継続し ていく。 照明については防 犯灯では十分な光 量が確保できな い。
5	巢本 小学校 (五泉北 中学校)	一本杉論 瀬赤羽線	論瀬 1868地 先	○	○	論瀬1868番地(中郷屋) の民家ブロック塀に亀裂が 入っており、地震発生時等 の時に倒壊のおそれがある ため、歩道通行が危険であ る。	歩道と民家塀の間に 柵や注意喚起看板を 設置してほしい。民 家所有者に連絡をと り対処してほしい。	交通	R6実施 済み	環境保全 課	ブロック塀へ の対応							五泉警察署 環境保全課	当該空き家につ いては、所有者不在 となっており、解 体などの根本的解 決は難しい。

## 令和6年度通学路合同点検 点検箇所一覧(全対策予定箇所進捗状況)

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路指定		通学路の状況・危険の内容	要望	区分	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策検討予定 部署(道路管 理者・警察・ それ以外)	備考	
				小学校	中学校															
6	橋田小学校 (五泉北 中学校)	県道新聞 橋田村松 線	橋田	○	○	門前入口付近。同箇所はカーブとなっており、見通しも良くないため、現在うずらはし前の信号機まで迂回し、信号を渡って登校している。今後も同地区の子どもたちがうかいしなくても良いようにしたい。	同地区の適切な地点に横断歩道を設置してほしい。	交通	随時	学校	交通安全指導							新潟県 五泉警察署 環境保全課	当該箇所はカーブとなっており、安全面より横断歩道の設置は危険である。現在の信号機の所にある横断歩道を通行するよう指導をしていく。	
7	大蒲原小学校 (村松桜 中学校)	国道290 号線	青橋	○	○	青橋地内低温倉庫前の横断歩道 スピードを出して走る車が多く危ない。ここ数年事故が多発している。	黄色の旗を設置してもらっているが、カーブのところに横断歩道があると気付いてもらえるような標識が欲しい。	交通	R7実施 予定	五泉警察 署	路面標示、標 識の検討	随時	五泉警察 署	通学時間帯の 取締り強化	R6実施 予定	環境保全 課	注意喚起看板 設置	新潟県 五泉警察署 環境保全課	路面標示や標識について検討を行う。また、児童の通学時間帯を主に横断歩道等に対する取締りを強化する。	
8	村松小学 校	桐林通線 六軒丁線 勝手通線	村松乙 239-1 地先	○	×	村松郵便局前の四つ角の「止まれ」の文字や停止線が消えかかっており、停止線を越えての停車やきちんと止まらない車があるため、子どもにぶつかりそうになるため危険である。	「止まれ」の文字、停止線をはっきり書き直してほしい。	交通	R7実施 予定	五泉警察 署	路面標示の引 き直し	随時	五泉警察 署	一時停止につ いて取締り強 化					五泉警察署 環境保全課	標示については、他の箇所も含め順次実施中。標識については、設置可能箇所の問題で移設は難しい。通学時間帯の取締りを強化する。
9	愛宕小学 校	分譲地1 号線 日の出町 線	石曾根	○	×	栄組㈱事務所の交差点は、交通量が多く、特に登校時はさらに増える。東西南北に交差しているが、東西の道路に停止線があるが、一時停止しない車が多い。	停止線は引かれてあるものの、優先道路と勘違いする恐れがある。道路標示を目立たせるなどの対策が必要。保護者の要望は、信号機設置。	交通	随時	五泉警察 署	一時停止につ いて取締り強 化	R6実施 済み	都市整備 課	カラー舗装設 置					都市整備課 五泉警察署 環境保全課	信号機の設置については、基準を満たしていないため出来ない。一時停止について取締りを強化する。カラー舗装設置について検討する。
10	五泉中学 校	東南環状 線 駅前赤海 線	赤海1丁 目	○	○	赤海1丁目ふりあん〜橋にかけてのカーブが危ない。また橋を渡ってからタカトニットまでの道が狭い。	今、赤海に向かう道をつくっているが、カーブ部分にカーブミラーがあるとよい。	交通	実施済み	五泉警察 署	停止線の設置								新潟県 五泉警察署 環境保全課	開通後、東西の市道は一時停止となる予定。西側住宅地の道路幅は現実に難しい。

## 令和6年度通学路合同点検 点検箇所一覧(全対策予定箇所進捗状況)

No.	学校名	路線名	箇所名	通学路指定		通学路の状況・危険の内容	要望	区分	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策検討予定 部署(道路管理 者・警察・ それ以外)	備考
				小学校	中学校														
11	五泉北中学校	県道新関橋田村松線 五泉金津線	丸田、小熊、山崎	○	○	丸田～小熊～山崎～土深(ガスタンク付近)は街灯が少なく、自転車での下校が危険である。また、小熊～山崎の歩道脇は、茂みに動物や人が隠れても分からないほど暗く、自転車の明かりだけでは生徒が怖がっている。	街灯の数を増やしてほしい。又は通年で橋田方面へのバス通学の対象に加えてほしい。	交通	R7年度 予定	総務課	防犯灯の増設							新潟県 五泉警察署 総務課(防犯)	街灯の設置間隔については、集落～集落の間については、基準内ではある。
12	川東中学校	猿和田駅裏線	猿和田	○	○	猿和田駅の地下道の入口地下道を出ると、入口は農道と繋がっている。農道から車が通るとき、入口から人が出ても見えないため、非常に危険である。	ミラーの設置をお願いしたい。	交通	R6実施 予定	環境保全課	ミラーの設置							都市整備課 五泉警察署 環境保全課	柵の設置や駐輪場の移動(線路側)については難しい。
13	村松桜中学校	県道下戸倉五泉線	南田中	○	○	国道290号の南田中586付近から大蒲原小方面に向けて、歩道が切れているが、交通量が多い危険箇所となっている。	歩道の整備をしてほしい。	交通	随時	学校	交通安全指導							新潟県 五泉警察署 環境保全課	・歩道の設置は現実的に難しいため、市道を通るように指導する。
14	都市整備	青橋村中2号線	青橋	○	○	能代川左岸堤防部、樺伐採に伴い、河川部との高低差があり、危険が生じる。	安全施設の設置をお願いしたい。	交通	R7年度 実施予定	都市整備課	転落防止柵の設置							都市整備課	※町内要望箇所
15	都市整備	中野橋西線	中野橋	○	○	水路の水路断面が大きいことと、市道との高低差があり、危険が生じる。	安全施設の設置をお願いしたい。	交通	R7年度 実施予定	都市整備課	転落防止柵の設置							都市整備課	※町内要望箇所
16	環境保全	県道下戸倉五泉線	中野橋	○	○	県道の東側には歩道があるが横断歩道がないため、児童が県道を横断するのが危険な箇所となっている。	横断歩道の設置	交通	R6実施 済み	環境保全課	カーブミラーの設置	未定	都市整備課	横断歩道の設置が出来るよう構造の検討	未定	五泉警察署	横断歩道の設置	都市整備課 五泉警察署 環境保全課	※町内要望箇所