

# 新潟県 五泉市 愛宕小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】教育委員会、愛宕小学校、五泉警察署、五泉市都市整備課

登校時刻（7：30～8：00頃）交通量が多く、先日高校生が乗っているバイクと自家用車が交通事故を起こしている交差点であり、非常に危険である。

## 《対策メニュー》

- ①児童への交通安全指導【愛宕小学校】（平成27年度対策完了）
- ②外側線の消去・設置、ゼブラ表示、停止線・道路標示（止まれ）の移設【都市整備課】（平成28年度対策完了）
- ③横断歩道の移設、横断歩道標識の設置【五泉警察署】（平成28年度対策完了）

平成28年度対策完了

--- : 通学路(学校指定)  
→ : 要対策箇所

