

新潟県 五泉市 愛宕小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号006

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部

国道290号線の手押し信号横断後の歩道の幅員が狭く、歩行する幅がほとんどない(古丹の角)。

《対策メニュー》
路肩のカラー舗装【新潟県】(令和2年度対策完了)

— — — — — : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所

愛宕小学校

