


新潟県 五泉市 愛宕小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号007

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市環境保全課



T字路でブロック塀・生垣があり、見通しが悪い。また、車通りが多い。

- 《対策メニュー》
- ①横断歩道の再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)
 - ②停止線の再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)
 - ③ダイヤモンドマークの再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)
 - ④注意喚起看板の設置【環境保全課】(平成30年度対策完了)
 - ⑤横断旗の設置【環境保全課】(平成30年度対策完了)
- 《備考》
- ・停止線の再表示(2ヶ所)
 - ・ダイヤモンドマークの再表示(2ヶ所)
 - ・喚起看板文字: 通学路スピード落とせ等
 - ・横断旗5本。

平成30年度④注意喚起看板の設置完了



村松東児童遊園

平成30年度⑤横断旗の設置完了

