

新潟県 五泉市 愛宕小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号009

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【教育委員会・愛宕小学校】

武道館と南部郷厚生病院とに挟まれた道路に入っていく際、横断歩道がないため、危険である。また、武道館と厚生病院とに挟まれた道路の両側の歩道と車道を分離する白線がほとんど消えている。路上駐車する自動車もあり、通行の際に車道にふくらんで歩かなければならないこともある。また、連れ去られるのではないかと、危ぶむ保護者もいる。

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

《対策メニュー》
通学指導【学校】
(令和2年度対策完了)

《備考》
・既存の横断歩道および歩道が設置されている県道桜並木側の通行を優先する。

